

**正**

28/71

EHRF 公益財団法人 高速道路調査会  
EXPRESS HIGHWAY RESEARCH FOUNDATION OF JAPAN

## &lt;試験における留意事項&gt;

P 7-109 7-4-2(1)(d)

- き裂の深さや、裏面などに発生しているき裂の有無の判断に用いることはできない
- 鋼材の表面処理によっては正確な検査が実施できない場合があること

**誤**

28/71

EHRF 公益財団法人 高速道路調査会  
EXPRESS HIGHWAY RESEARCH FOUNDATION OF JAPAN

## &lt;試験における留意事項&gt;

P 7-109 7-4-2(1)(d)

- き裂の深さや、裏面などに発生しているき裂の有無の判断に用いることはできない
- 磁気によって設備が誤動作する可能性がある箇所には適用しないこと